

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie

Záznam z povodňovej prehliadky podľa § 13 ods.1 zákona č. 7/2010 Z.z.

v obci Víťaz konanej dňa 17.6.2020

Prítomní :

1. Ing. Nadežda Minčíková –OÚ,OSZP
2. Ing. Pavel Guman – OÚ, OSZP.....
3. Ing. Andrea Vartovníková, SVP,š.p.,OZ Košice ,stredisko SNV.....
4. Peter Kokavec SVP,š.p.,OZ Košice ,stredisko SNV.....
5. Ing. Jána Baloga, starosta obce

Intravilánom obce Víťaz preteká Dolinský potok, ktorý je drobným vodným tokom s číslom hydrologického poradia 4-32-01-112. Uvedený tok bol v rámci delimitácie majetku od HMZ prevedený do správy SVP. Jestvujúca úprava bola v minulosti vybudovaná v úseku od rkm 5,078 po sútok s ľavostranným bezmenným prítokom Dolinského potoka v rkm 7,250 pričom úprava pokračuje ďalej na tomto prítoku. Celková dĺžka úpravy je 3,282 km. Úprava vodného toku pozostáva z dlažby z lomového kameňa a nebola dimenzovaná na prietok Q100 ročnej vody. Tiež ľavostranný prítok nie je dimenzovaný na Q100.

Pri obhliadke bolo zistené, že v úseku úpravy bezmenného prítoku Dolinského potoka je z dôvodu stiesnených pomerov (oplotenie, rodinné domy) sťažený prístup správcu ku vodnému toku. Zistené bolo aj podmytie obecného betónového chodníka pri cestnom moste, ktorý je nevhodne umiestnený až na brehovej čiare toku. Jeho súčasný stav ohrozuje nielen bezpečnosť občanov, ale v prípade zosunutia do koryta toku môže dôjsť ku vzdutiu hladiny a zaplaveniu príľahlých parciel a miestnej komunikácie.

V upravenom úseku bezmenného prítoku ako aj Dolinského potoka sa v čase obhliadky nachádzalo viacero vyústení (plastových, príp. betónových rúr) , pričom niektoré zasahovali až do prietočneho profilu toku a zachytávali sa na nich splaveniny. Taktiež bolo pomiestne zistené uloženie záhradného odpadu, príp. stavebnej sute na brehovej čiare toku.

Na parcele KNC 784/2 vo vlastníctve Ing. Jána Baluchu sú zrealizované terénne úpravy, ktoré narušili odtokové pomery na bezmennom prítoku Dolinského potoka. Na Dolinskom potoku boli zrealizované dve premostenia k pozemkom na parcelu 538/1, stavebník Pavol Uličný a parcela 544/1 , stavebník Ján Čech. Tieto stavby sú

zrealizované bez stavebného povolenia a sú v rozpore so stanoviskami SVP, š.p. OZ Košice. Oba premostenia spôsobujú prekážku v toku, čo spôsobilo vybreženie koryta dňa 8.6.2020.

Dňa 16.6.2020 spravca toku realizoval v rámci drobnej údržby odstránenie nánosov s koryta Dolinského potoka časti obce Dlhé.

Na ceste II. triedy na trase Víťaz- Kluknava je zrealizované premostenie Dolinského potoka v správe SaUC PSK, ktorý nevyhovuje na Q100 a spôsobuje prekážku v ťoku.

Opatrenia :

1. Písomne upozorniť Správu a údržbu ciest PSK na nevyhovujúci most.
Termín - august 2020
Zodpovedná - obec
2. Pokračovať v projekte - Oprava chodníka a stabilizácia PB bezmenného potoka Dolinského potoka.
Termín - stály
Zodpovedná - obec
3. Vykonať ŠSD na premosteniach k pozemkom Pavla Uličného Jána Čecha a terénnych úpravách Baluchu Jána.
Termín – júl 2020
Zodpovedný- obec
4. Vykonať obhliadku Dolinského potoka a jeho prítokov, zmapovať výústenia betónových a plastových rúr v koryte a následne vyzvať majiteľov na ich úpravu tak, aby nezasahovali do koryta a nenarúšali breh.
Termín - stály
Zodpovedný – obec
5. Písomne upozorniť Agrovit Branisko na dodržiavanie správnych technologických postupov, ktoré zabránia splavovaniu nánosov do korytov tokov.
Termín – september 2020
Zodpovedný - obec
6. Oprava poškodeného ľavého brehu bezmenného prítoku Dolinského potoka pri RD Baluchových osadeným limnoblokov.
Termín - september 2020
Zodpovedný –SVP,šp.OZ Košice
- 7.8.Zaradiť do plánu opráv a údržby odstránenie nánosov a drevín od RD p. Gurčíka po sútok s bezmenným prítokom .
Termín- október 2020
Zodpovedný- SVP, šp. OZ Košice

